

XL2 100			XL2 plus			XL3†			XL5 plus			عناصر		
خاک	کانی	فلزات	خاک	کانی	فلزات	خاک	کانی	فلزات	خاک	کانی	فلزات	نماد	نام عنصر	ردیف
				*	*		*	*		*	*	Mg	منیزیم	۱
				*	*		*	*		*	*	Al	آلومینیوم	۲
				*	*		*	*		*	*	Si	سیلیسیم	۳
				*	*		*	*		*	*	P	فسفر	۴
			*	*	*	*	*	*	*	*	*	S	گوگرد	۵
				*			*		*	*		Cl	کلر	۶
			*	*		*	*		*	*		K	پتاسیم	۷
			*	*		*	*		*	*		Ca	کلسیم	۸
		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Ti	تیتانیوم	۹
		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	V	وانادیوم	۱۰
		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Cr	کروم	۱۱
		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Mn	منگنز	۱۲
		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Fe	آهن	۱۳
		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Co	کوبالت	۱۴
		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Ni	نیکل	۱۵
		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Cu	مس	۱۶
		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Zn	روی	۱۷
			*	*		*	*		*	*		As	آرسنیک	۱۸
		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Se	سلنیم	۱۹
			*	*		*	*		*	*		Rb	روبییدیم	۲۰
			*	*		*	*		*	*		Sr	استرانسی	۲۱
									*	*	*	Y	ایتريوم	۲۲
		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Zr	زیرکونیوم	۲۳
		*		*		*	*		*	*	*	Nb	نیوبیم	۲۴
		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Mo	مولیبدن	۲۵
		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Pd	پالادیم	۲۶
		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Ag	نقره	۲۷
		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Cd	کادمیم	۲۸
		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Sn	قلع	۲۹
		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Sb	آنتیموان	۳۰
			*	*		*	*		*	*		Ba	باریم	۳۱
		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Hf	هافنیم	۳۲
		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Ta	تالیوم	۳۳
		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	W	تنگستن	۳۴
		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Re	رنیوم	۳۵
		*		*		*	*		*	*	*	Au	طلا	۳۶
			*			*	*		*	*		Hg	جیوه	۳۷
		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Pb	سرب	۳۸
		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Bi	بیسموت	۳۹
			*			*	*		*	*		Th	توریوم	۴۰
			*			*	*		*	*		U	اورانیوم	۴۱